



Não havia sido colocado pela construtora responsável, o isolamento e a junta de dilatação, por isso o piso estava rachando e sofrendo erosão. Foto: Luiz Fabiano/Pref.Olinda

As placas da pista de Cooper do calçadão na Orla de Olinda estão sendo trocadas, na altura dos hotéis Costeiro e 5 Sóis, em Bairro Novo.

Seguindo a sua obrigação de fiscalizar as obras, foi detectado pela Prefeitura do Município que não havia sido colocado pela construtora responsável, o isolamento e a junta de dilatação, por isso o piso estava rachando e sofrendo erosão.

Como a falha partiu da construtora responsável, ela está procedendo com toda a troca sem custo algum para a Prefeitura de Olinda.

Veja mais



Foto: Luiz
Fabiano/Pref.Olinda



Foto: Luiz
Fabiano/Pref.Olinda