

Por: Leonam Pereira

A Secretaria Executiva de Defesa Civil de Olinda continua intensificando os trabalhos de monitoramento nos pontos de risco, localizados nos bairros de Vila Popular, Jardim Brasil I, Águas Compridas, Caixa D'Água e outras áreas de morro. Nesta quarta-feira (28.06) os pontos de alagamentos passaram por monitoramento e as barreiras receberam 4.800 m² de lonas plásticas.

Engenheiros e equipes vistoriaram também diversas localidades e realizaram erradicações de árvores dos morros para prevenir a ocorrência de deslizamentos.



