



A Secretaria Executiva de Manutenção Urbana de Olinda realizou nesta sexta-feira (25.03) um trabalho de recuperação da Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcante. A ação consistiu na aplicação de uma nova camada de asfalto.

O serviço focou em um trecho de aproximadamente 400 metros de extensão, por trás do Big Bompreço, nos dois sentidos da pista.

Outros corredores de ampla circulação de veículos também serão beneficiados. A próxima intervenção será executada na Avenida Olinda. Objetivo é melhorar as condições das vias e facilitar o fluxo de veículos.