



Foto: Leonam Pereira / Controle Urbano de Olinda

Fiscais do Controle Urbano estão oferecendo um aparato aos profissionais da Secretaria Executiva de Defesa Civil de Olinda. O trabalho integrado das duas

pastas tem focado nos morros da cidade. Nesta sexta-feira (02.08), os técnicos interditaram um imóvel na 1.ª Travessa Latão, em Caixa D'Água.

A equipe constatou que a casa apresenta risco de desmoronamento por ter sido construída irregularmente junto a um talude. O proprietário foi orientado a desocupar o local e se transferir para a residência de familiares.